# PRODUCTOS DE VIALRO

## TORNILLOS PARA MADERA — Tornillo P/Madera Cabeza Frez. H. Zinc.




| Codigo | Descripcion | Termin. | Medida | Emp. | Unid. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128266 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 14x10 | caj. | gsa. | |
| 128267 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 14x13 | caj. | gsa. | |
| 102298 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho.Zinc. | 14x15 | caj. | gsa | |
| 102299 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho.Zinc. | 14x17 | caj. | gsa. | |
| 102300 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 14x20 | caj. | gsa. | |
| 102301 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 16x10 | caj. | gsa. | |
| 102302 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 16x13 | caj. | gsa. | |
| 102303 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 16x15 | caj. | gsa. | |
| 102304 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 16x17 | caj. | gsa. | |
| 102305 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 16x20 | caj. | gsa. | |
| 102306 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 17x10 | caj. | gsa. | |
| 102307 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 17x13 | caj | gsa. | |
| 102308 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 17x15 | caj. | gsa. | |
| 102309 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho, Zinc. | 17x17 | caj. | gsa. | |
| 102310 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 17x20 | caj. | gsa. | |
| 102311 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 17x25 | caj. | gsa. | |
| 102312 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 17x30. | caj. | gsa. | |
| 102313 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 18x10 | caj | gsa. | |
| 102314 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 18x13 | caj. | gsa. | |
| 102315 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 18x15 | caj. | gsa. | |
| 102316 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 18x17 | caj. | gsa. | |
| 102317 | Tornillo p/medera cza. fresada | Ho. Zinc. | 18x20 | caj. | gsa. | |
| 102318 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 18x25 | caj. | gsa | |
| 102319 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 18x30 | caj. | gsa. | |
| 102320 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 18x35 | caj. | gsa. | |
| 102321 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 18x40 | caj. | gsa. | |
| 102322 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 18x45 | caj. | gsa. | |
| 102323 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 19x13 | caj. | gsa. | |
| 102324 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 19x15 | caj. | gsa. | |
| 102325 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 19x17 | caj. | gsa. | |
| 102326 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 19x20 | caj. | gsa | |
| 102327 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 19x25 | caj. | gsa. | |
| 102373 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho.Zinc. | 19x30 | caj. | gsa. | |
| 102374 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 19x35 | caj. | gsa. | |
| 102375 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 19x40 | caj. | gsa. | |
| 102376 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 19x45 | caj. | gsa. | |
| 102377 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 19x50 | caj. | gsa. | |
| 102378 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 20x15 | caj. | gsa. | |
| 102379 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 20x17 | caj. | gsa. | |
| 102380 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 20x20 | caj. | gsa. | |
| 102381 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 20x25 | caj. | gsa. | |
| 102382 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 20x30 | caj. | gsa. | |
| 102384 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 20x35 | caj. | gsa. | |
| 102385 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 20x40 | caj. | gsa. | |
| 102386 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 20x45 | caj. | gsa | |
| 102387 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 20x50 | caj. | gsa. | |
| 102388 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 20x55 | caj. | gsa. | |
| 102389 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 20x60 | caj. | gsa. | |

## PRODUCTOS DE VIALRO

| Codigo | Descripcion | Termin. | Medida | Emp. | Unid. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102390 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 20x65 | caj. | gsa. | |
| 102391 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 20x70 | caj. | gsa. | |
| 102392 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 21x15 | caj. | gsa. | |
| 102393 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 21x17 | caj. | gsa. | |
| 102394 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 21x20 | caj | gsa | |
| 102395 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 21x25 | caj. | gsa. | |
| 102396 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 21x30 | caj. | gsa. | |
| 102397 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 21x35 | caj. | gsa. | |
| 102398 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 21x40 | caj. | gsa. | |
| 102399 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 21x45 | caj. | gsa. | |
| 102400 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 21x50 | caj. | gsa. | |
| 102401 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 21x55 | caj. | gsa. | |
| 102402 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 21x60 | caj. | gsa | |
| 102403 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 21x65 | caj. | gsa. | |
| 102404 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 21x70 | caj. | gsa. | |
| 102405 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 21x75 | caj. | gsa. | |
| 102406 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 21x80 | caj. | gsa. | |
| 102407 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 22x20 | caj. | gsa. | |
| 102408 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 22x25 | caj. | gsa. | |
| 102409 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 22x30 | caj. | gsa. | |
| 102410 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho .Zinc. | 22x35 | caj. | gsa | |
| 102411 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 22x40 | caj. | gsa. | |
| 102412 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 22x45 | caj. | gsa. | |
| 102413 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 22x50 | caj. | gsa. | |
| 102414 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 22x55 | caj. | gsa, | |
| 102415 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 22x60 | caj. | gsa. | |
| 102416 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 22x65 | caj. | gsa. | |
| 102417 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 22x70 | caj. | gsa. | |
| 102418 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 22x75 | caj. | gsa. | |
| 102419 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 22x80 | caj. | gsa | |
| 102420 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 22x85 | caj. | gsa. | |
| 102421 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 22x90 | caj. | gsa. | |
| 102422 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 22x100 | caj. | gsa. | |
| 102423 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 23x25 | caj. | gsa. | |
| 102424 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 22x30 | caj. | gsa. | |
| 102425 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 23x35 | caj. | gsa | |
| 102426 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 23x40 | caj. | gsa | |
| 102427 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 23x45 | caj. | gsa. | |
| 102428 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 23x50 | caj. | gsa | |
| 102429 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 23x55 | caj. | gsa. | |
| 102430 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 23x60 | caj. | gsa. | |
| 102431 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 23x65 | caj. | gsa | |
| 102432 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 23x70 | caj. | gsa. | |
| 102433 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 23x75 | caj. | gsa. | |
| 102434 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 23x80 | caj. | gsa. | |
| 102435 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 23x85 | caj. | gsa. | |
| 102436 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 23x90 | caj. | gsa. | |
| 102437 | Tornillo p/madera cza. fresada | Ho. Zinc. | 23x100 | caj. | gsa. | |